
安全帯の正しい使い方

~規格に適合した安全帯はあなたの命を守ってくれます~

建設業や製造業をはじめとしたすべての業種において、高さ2m以上の場所で作業を行う作業員の命を墜落・転落災害から守っているのが安全帯です。

安全帯には、厚生労働大臣が定めた「安全帯の規格」(平成14年2月 25日 厚生労働省告示第38号)があり、事業者はこの規格に適合し た安全帯を使用しなければなりません。(労働安全衛生規則第27条)

規格に適合した安全帯の中から作業に合った安全帯を選び、正しく使うことが大切です。





日本安全带研究会

安全帯の種類・特性




胴ベルト型安全帯

1本つり専用

(ロープ/ストラップ式)

旧A種安全帯


おもに建設現場で使われるもので、 安定した足場があり身体を支え る必要のない作業で使用する安 全帯です。



1本つり専用

(ストラップ巻取り式)


使用しないとき、ランヤードを巻き取り器に収納できる安全帯。巻き取り器には墜落阻止時の落下距離を最小限に抑える自動緊張機能・自動ロック機能付もあります。



1本つり専用

(常時接続型:通称2丁掛け)


フックの掛け替え時、無胴綱状態を防止できるよう2本目のランヤードを装備した安全帯。1本つり専用のためU字つりができない構造になっています。



U字つり専用

:旧C種安全带

おもに配電工事など、安定した足場がなく身体を支える必要のあるU字つり作業でのみ使用できる安全帯です。



1本つり/U字つり兼用

:旧D種安全帯

安全帯で身体を支える必要がある U字つり作業と身体を支える必要 のない1本つり作業の両方に対応 できる安全帯です。

1本つり/U字つり兼用

(常時接続型:補助フック付)

:旧E種安全帯


1本つりとU字つり作業の両方に対応でき、フックの掛け替え時、無 胴綱状態を防止できるようランヤードの両端にフックを設けた安全 帯です。


垂直面用






ビル外壁等の垂直面での作業で、お もにブランコ・垂直親綱・スライド等 と併用して使用する安全帯です。






傾斜面用




足場の不安定な傾斜面での作業で、 親綱・グリップ等と併用して使用 する安全帯です。

ハーネス型安全帯

墜落阻止時の衝撃を身体の腿、肩、腰等の複数箇所に分散し、身体にかかる負担を低かかる負担を低減する安全性の高い安全帯です。





安全帯を正しく使用するためのポイント






安全帯は取扱説明書の手順に従って 確実に装着していますか?

ベルトは正しくバック ルに通っていますか?





胴ベルトは腰骨の上で 締めていますか?



墜落時の衝撃による背骨への負担 を軽減させるために、D環あるい は巻取り器の位置を身体の横、あ るいは斜め後にくるように装着し ていますか?






フックはD環より 高い位置に取付け ていますか?




安全帯に縫い付け てあるネームに使 用開始年月日を記 入し、交換時期の 目安にしています か? (ロープ/ス トラップは2年、 他は3年が交換の 目安です)








ロープ/ストラップは 鋭い角に触れないよう にしていますか?







墜落による振り子状 態が発生した時、構 造物に衝突しない簡 所にフックを取り付 けていますか?





Point

ランヤードを使用しな い時は、袋に入れるか、

肩に掛けるなど適切に 処理していますか?



さつま編込部の点検を していますか?


(下図の様な使用状態 が継続するとさつま編 込部が型くずれを起し、 抜ける場合があります。




一度でも大きな荷重が加わった 安全帯や異常のある安全帯は廃 棄していますか? (外観では判 断できない強度劣化を生じてい る場合があります)



垂直・水平親綱の1スパンを利 用する作業員は、必ず1人にし ていますか?





安全帯点検チェックリスト

廃棄基準に達しているものは新品と取り替えてください

[日常の点検を励行]

レ : 異常なし △ : 異常あり ◎ : 要修理

		LA	-92 1-		要修理	
	点	検	項目	廃 棄 基 準	判	定
ベルト			摩耗・擦り切れ	· Francisco		
	両	耳	切り 傷	3mm以上の切り傷のあるもの		
			焼損・溶融	3mm以上焼損・溶融しているもの		
	幅の中		摩耗・擦り切れ	3mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの		
		中	切り 傷	3mm以上の切り傷のあるもの	I WOLLEY OFF	
			焼損・溶融	3mm以上焼損・溶融しているもの		
	全体		薬品・塗料	3mm以上付着しているもの		
			切り傷	3mm以上の切り傷のあるもの	of terrain	
		体	焼損・溶融	3mm以上焼損・溶融しているもの	D. C. III	
			先端金具の変形		- 11-1	21
	縫製	实	縫 糸		-	
	WE SECUP		切り傷	1リード内に7ヤーン以上の切り傷のあるもの		
			摩耗	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1 + 5 + 4
			キ ン ク	キンクしているもの	Percei n	
				I THE TAX AND THE PROPERTY OF	inser.	
		ブ	薬品・塗料			
口 -	-		焼損・溶融	***************************************		
			シンブル		20000	
			さつま編	抜けているもの		
				ストランドの乱れや端末部の余長が引き込まれているもの		
			変形	形崩れ・著しい縮みのあるもの		
			2 10	使用開始から2年が経過しているもの		
			摩耗・擦り切れ	芯の露出、また1mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの	and the same of	
			华和 1余 7 97 40	使用開始から2年が柱通しているもの		
- 1 -	1	ナ	切り傷	芯の露出、また1mm以上の切り傷のあるもの		
ストラ	7 "		焼損・溶融	芯の露出、また1mm以上焼損・溶融しているもの		
			薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの		
		1	縫 糸	大量を成れてきますのなります。 まんちょう かんかん かんかん かんない はんしゅう かんりゅう かんかん マルコール・カンカー・カー・カンカー・フェンス カルコン・フィーカルコント		
			The second	締まり且会が悪いもの	-	
			変 形	リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの		
			******************	深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの		
				リベットのカシメ部が2分の1以上磨滅しているもの		1 0 4 10
バッ	ク	ル	磨滅・傷	ベルトの嚙合部が磨滅しているもの		
				(正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの)		
			錆	全体に錆が発生しているもの		
				折損・脱落しているもの		
			- Company and a second and a second			-
環	19	類字環)	変形			
(D環·角球	環・8字		磨滅・傷		envice.	
	-		錆	全体に錆が発生しているもの		
		7	変 形	外れ止め装置の開閉操作の悪いもの		
				リベットのカシメ部にガタつきがあるもの		
7 "	7		磨滅・傷	深さ1㎜以上の磨滅・傷・亀裂があるもの		
,				リベットのカシメ部が2分の1以上磨滅しているもの		
			錆	全体に錆が発生しているもの		
			ばね	折損・脱落しているもの		
	164		और गार	ロープの伸縮調節器の作動が困難なもの		14/1
			変 形	リベットのカシメ部にガタつきがあるもの		
伸縮言	H 66		the sub the	深さ 1 mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの		CE004
	周節		磨滅・傷	リベットのカシメ部が2分の1以上磨滅しているもの		
			錆	全体に錆が発生しているもの		****
			ばね			****
	1	117	変 形			7.1
Me Hir	b :			巻取り器の取付ねじが脱落しているもの		
卷取	h .	器	By Att 40	ZKHY 1) ZK() HY W Z 1 Z 1 Z 1 R 1 Z 2 Z 1 Z 1 Z 1 Z 2 Z 1 Z 1 Z 2 Z 2 Z		

安全帯の廃棄基準の一例

	摩耗	・擦り切れ・切り傷	・焼損・溶解		り切れ・切り傷	・焼損・溶解
~		3mm			YEL	
ı	両耳	A Smm		幅の中		
ŀ		3 mm以上の摩耗・切	り傷等があるもの	3 mm	以上の摩耗・切	り傷等があるもの
	30	打ちロープ (新品)	8つ打ちロ	ープ (新品)	ストラ	ップ (新品)
	1	つつへストラント	PSD 3	アヘストランド		+
		~+->) SSS	サーナーン)	
	NAME OF THE	切り	is .	PENTALISM N	摩	Ħ.
1	3	つ打ちロープ	ストラップ	3つ打	「ちロープ	ストラップ
1	K	- West	100	777	VIII	
1	Lui linha	in the state of th	1㎜以上の摩耗、切り	外層ヤーン及びで	ヤーン以上摩耗して	芯が見えているもの
7	19-FM	7ヤーン以上切れているもの キンク・形崩	1 10 10 10 10 10 10 10	いるもの	薬品・塗	はいたないのもの
	3	つ打ちロープ	ストラップ	3つ打	ちロープ	ストラップ
+	K	All Color		too	- C	
7	キンクして	いるもの。また7ヤーン以上	2	Date		
ッ	形崩れのあ	340	全体に波打っているもの	The second secon	the same of the sa	付着し、変色しているもの
プ	3	損 傷・溶 つ打ちロープ	解 ストラップ		つま編 「ちロープ」	経 糸 ストラップ
	K	tons		(2) DESERVED		100
	12	77777	HAT STATE IN THE	さつま類似り放張され	フトランドにおかがた! 第ま	経糸が1箇所以上切断して
	7ヤーン	以上溶解があるもの	損傷・溶解により芯が 見えているもの	も抜けているもの 部	の余長が引き込まれているもの。	いるもの
1	Co. Labor	変	形	NEST THE	磨滅・	傷
7				[d		
7	6					
r		変形し、締ま	り具合の悪いもの	×	1 mm以上の磨	滅、傷のあるもの
		変	形		磨滅・	傷
Te.				-	_	
				65		
Ą		日視で変形	ドが確認できるもの		1 mm以上の磨	滅、傷のあるもの
			形			傷
7					0	
7						200
7		対れよめ装置の思	プ 開閉作動の悪いもの		1 m以上の磨	M MOtzia
	PATE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	形		磨滅・	Market Street,
申宿					100	
申宿凋節器		200		6	300	
器		Par	V lenkano bar la	100	1 111 2 11	IND Mark to the state of
	AND THE		ジが確認できるもの 形	SOMEON AND		滅、傷のあるもの 傷
色	Les Theory			TOTAL TOTAL	A JA	180
ひり					A GOOD	
が						
	ローブ/	ストラップの巻込み、引	川出しができないもの		ベルト通し環が	破損しているもの

日本安全帯研究会」の御紹介



日本安全帯研究会は、安全帯の製造業者の団体として平成4年に設立され、以来、すべての安全帯に係る技術的な研究を行うとともに、厚生労働大臣が定める「安全帯の規格」の作成に協力し、品質、性能の向上ならびに安全帯の普及に努め、業界の発展と災害の防止に寄与することを目的に活動しています。

日本安全帯研究会 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-15 和光湯島ビル 5 階

紐日本保安用品協会内

■ 03-5804-3125 **■** 03-5804-3126

日本安全帯研究会会員一覧(平成17年9月現在、50音順)

サンコー(株) 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-14-7

■ 06-6394-3541 ■ 06-6395-0041 URL http://www.sanko-titan.co.jp

(株)谷沢製作所 〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル

■ 03-3552-5581 ■ 03-3552-5576 URL http://www.tanizawa.co.jp

東洋物産工業(株) 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1

■ 0794-83-0007 ■ 0794-83-8800 URL http://www.toyo-safety.co.jp

藤井電工(株) 〒679-0295 兵庫県加東郡滝野町上滝野1573番地の2

■ 0795-48-3360 ■ 0795-48-3409 URL http://www.fujii-denko.co.jp

ポリマーギヤ(株) 〒521-0002 滋賀県米原市上多良60

■ 0749-52-2881 **■** 0749-52-3152

安全帯の使用に関する主な関連法規



1 安全帯を使用しなければならない作業

高さ2m以上で、墜落防止措置を講じることが困難な場所での作業(安衛則第518条) 高さ2m以上の作業床の端や開口部で、手すりなどを設けることが困難な場所での作業(安衛則第519条) 粉砕機および混合機の開口部で、転落のおそれがある場合(安衛則第142条) ゴンドラの作業床で作業を行うとき(ゴンドラ則第17条) 酸素欠乏危険作業で、作業者が酸欠症で転落するおそれのある場合(酸欠則第6条)

2 事業者・労働者の責務

事業者は、高さ2m以上の高所作業で作業員に安全帯を使用させる場合には、安全帯を取付ける設備を設けなければならない(安衛則第521条)

労働者は、高さ2m以上の高所作業で安全帯の使用を命じられたときは使用しなければならない(安衛則第520条)

3 作業主任者が安全帯の使用状況を監視しなければならない作業

型わく支保工の組立て等作業主任者(安衛則第247条)

地山の掘削作業主任者 (安衛則第360条)

土止め支保工作業主任者 (安衛則第375条)

ずい道等の掘削等作業主任者(安衛則第383条の3)

ずい道等の覆工作業主任者(安衛則第383条の5)

採石のための掘削作業主任者 (安衛則第404条)

林業架線作業主任者(安衛則第514条)

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者(安衛則第517条の5)

鋼橋架設等作業主任者(安衛則第517条の9)

木造建築物の組立て等作業主任者 (安衛則第517条の13)

足場の組立て等作業主任者 (安衛則第566条)